

Inowrocław, 7 kwietnia 2009r.

ZDP-T/837/2009

B. R. 0045 - 398/2009

Bogusław Kawka

Pan
Piotr Czarnolewski
Przewodniczący Rady
Powiatu Inowrocławskiego

Odpowiadając na interpelację Pana Bogusława Kawki Radnego Powiatu Inowrocławskiego, złożoną na sesji 26 marca 2009 roku, dotyczącą nadzoru nad wykonywaniem napraw dróg oraz wylewaniem przez pracowników gorącej masy w dziury z wodą informuję, że zgodnie ze schematem organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych bezpośredni nadzór nad brygadami prowadzi Starszy Mistrz Drogowy odpowiedniego Obwodu Drogowo-Mostowego. W przypadku naprawy drogi recyklerem, konieczne jest wycinanie ubytków krawędzi, uzupełnienie podłoża i zagęszczenie go oraz po zalaniu masą bitumiczną jej zagęszczenie. Niemożliwym jest realizacja tego zadania przy zalaniu wodą wycięciu w nawierzchni jezdni. Przy końcowym opróżnianiu kotła recyklera, często zostawia się resztki masy bitumicznej na poboczu (najlepiej w wodzie dla schłodzenia), do powtórnego użytku dnia następnego, jako wsad do kotła recyklera.



Do wiadomości:

Pan Bogusław Kawka
Radny Powiatu Inowrocławskiego

Prowadzący: Wojciech Mikołajczak

*Opłynięto do Biura Rady
7.04.2009 r. K. Kapienicki*