



Uwagi :

1. Ostre krawędzie stępiać.
2. Powierzchnie zewnętrzne polerować.
3. Materiał stal 1H18N9T.