



**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu**

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Główny Specjalista ds. Techniczno - Administracyjnych

tel./fax 52/35-45-277; centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, dnia 15.03.2017 r.

DN.NE.075-1/2017

366P/2017



Pan

Tadeusz Majewski

Starosta Inowrocławski

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Odpowiadając na interpelację złożoną podczas XXV Sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP – Panią Wiesławę Pawłowską, Pana Marka Gerusa i Pana Henryka Procka, dotyczącą zagospodarowania dawnej klimatyzacji do bloków operacyjnych w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu, proszę o przyjęcie poniższej informacji.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany został na terenach ogólnodostępnych przy głównym ciągu pieszego dojścia do budynku głównego Szpitala. Otoczenie zagospodarowane było miejscami wypoczynku oraz zielenią niską i wysoką. Jego konstrukcję stanowi beton wylewany na mokro oraz stal. Obiekt pełnił funkcję dekoracyjną jako fontanna oraz użytkową jako basen do chłodzenia wody na potrzeby wentylacji i klimatyzacji Szpitala. Wyposażony był w instalację wodociagową doprowadzenia i odprowadzenia wody w obiegu zamkniętym oraz instalację kanalizacyjną dla okresowego spuszczenia wody z basenu fontanny.

W latach 90 dokonaliśmy modernizacji układu wentylacji i klimatyzacji z pneumatycznej na elektryczną z jednoczesną wymianą central na urządzenia nowej generacji i agregatów wody lodowej. W związku z powyższym stare centrale jak i układ chłodzenia wody jako mniej wydajne - zostały zdemontowane.

Rozważając propozycję wyburzenia – z uwagi na duże ilości betonu ponad 100 m³ i około 1000 kg stali wymagane byłoby użycie ciężkiego sprzętu. Propozycja dosypania ziemi i posadzenia kwiatów - wiązałaby się z ciągłym generowaniem kosztów związanych z utrzymywaniem w należyтым stanie estetycznym kwietnika. Utrudnienie stanowi brak kontaktu ziemi kwietnika z gruntem rodzimym przez co nawodnienie musiałoby być bardziej intensywne.

Propozycja pn. rewitalizacja fontanny – jest to najdroższy wariant wiążący się z gruntownym remontem oraz stworzeniem nowej infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do prawidłowej pracy fontanny tj. zasilanie, filtrowanie, oczyszczanie.

Mając na uwadze obecną sytuację finansową Szpitala, nie jesteśmy w stanie przyjąć do realizacji żadnego z proponowanych rozwiązań, gdyż każde z nich wiąże się z nakładami finansowymi.


Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu

dr n. med. Eligiusz Patalas

Otrzymują:

1. Adresat
2. DN, NE a/a



QMS - 46 GLIS

