

Widok budynku od strony północno-zachodniej



Widok budynku od strony północnej



Widok budynku od strony południowej



Widok budynku od strony południowej – daszek nad wjazdem



Widok balkonu wieży- rozwarstwienie posadzki



Widok balkonu wieży- płyta balkonu od spodu



Widok konstrukcji; słupy i podciągi w garażu



Widok konstrukcji; słupy i podciągi w garażu



Układ stropu garażu nad częścią parterową



Układ stropu garażu nad częścią parterową



Otwór w stropie parteru- widok ześlizgu



Wzmocnienie stropu w piwnicy pod częścią garażową- schron



Wzmocnienie stropu w piwnicy pod częścią garażową- schron



Wzmocnienie stropu w piwnicy pod częścią garażową- schron



Widok klatki schodowej- wejście główne



Widok klatki schodowej- wejście boczne



Widok klatki schodowej- wejście boczne



Widok klatki schodowej- wieża



Widok klatki schodowej- wieża



Widok stropu - wieża



Widok stropu stropodachu – widoczne miejsca występowania belek



Widok stropu stropodachu – widoczne miejsca występowania belek



Widok stropu stropodachu – widoczne miejsca występowania belek



Widok stropu stropodachu – widoczne miejsca występowania belek i przecieków



Widok stropu stropodachu –przecieki z dachu



Widok stropu stropodachu –przecieki z dachu



Widok stropu stropodachu –przecieki z dachu



Widok dachu nad częścią socjalną



Widok dachu nad częścią socjalną przy wieży- wykwity mchu



Widok dachu nad częścią biurową



Widok dachu nad częścią biurową



Widok dachu nad częścią garażową, parterową



Widok dachu nad częścią garażową, parterową



Widok zawilgoconej ściany i podłogi



Widok zawilgoconej ściany i podłogi



Widok zarysowanej ścianki działowej